



ROTAX MAX Challenge - Canada

BULLETIN 2023-1

ENTRÉE EN VIGUEUR: 25 avril 2023

Règlement visé: **Challenge Rotax MAX Canada - Règlementation technique 2023**

Ce bulletin suspend une section de la réglementation ci-haut et est nécessaire en raison de la rupture de stock de pièces d'origine Rotax pour les moteurs en configuration Micro-MAX et Mini-MAX.

L'article **5.6 Système d'admission** édicte:

...

Pour les catégories 125 Micro MAX et 125 Mini MAX seulement

L'ajout de deux plaques entretoises à l'ensemble de soupape à clapet est obligatoire.

Les plaques entretoises doivent être fixées fermement entre les pétales et la butée d'arrêt des deux côtés de l'ensemble, tel qu'il apparaît sur le schéma ci-contre. Les inscriptions ROTAX doivent être orientés vers la butée d'arrêt tel qu'indiqué sur le schéma.

Il est permis d'installer jusqu'à deux joints d'étanchéité entre l'ensemble de soupape et le cylindre.

...



En raison de la rupture de stock du kit de pièces ROTAX NO. 281551, ces deux plaques entretoises **ne sont pas obligatoires**. Cette mesure demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'approvisionnement de ce kit soit de retour à la normale. Un nouveau bulletin précisera la remise en vigueur de cette partie de la réglementation.